



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «А» тел. доверия 39-99-99 E-mail: mchspord@dinet.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 по г. Махачкала  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «Д», тел. 51-70-98  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**АКТ обследования № 40**

"26" декабря 2016г.

г. Махачкала  
(город, село, поселок)

Я. начальник ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД майор внутренней службы Магомедов Мирзахан Бадаевич

(Ф.И.О. государственного(-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)  
в период с 10ч. 30мин. до 11ч. 30мин. «26» декабря 2016 года провел обследование документов (помещений, территории, зданий и сооружений) объекта заявителя Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад №52»  
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного (-ых) по адресу: 367000, РФ, РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 36 «А», совместно с директором Магомедовой С.М.

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя работников присутствовавших при проведении обследования, Ф.И.О. гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)  
по результатам, которой установлено:

**1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:**

Функциональное назначение объекта – образовательное учреждение. Здание детского сада расположено по адресу: РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 36 «А». Наружные и внутренние стены выполнены из кирпича. Перегородки выполнены из кирпича. Перекрытие железобетонное. Освещение электрическое на 220 В.

**2) в ходе обследования установлено:**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1	Не выявлено	
2		
3		
4		

**С Актом обследования ознакомлена:**

Директор МБОУ «Начальная школа – детский сад №52»  
Магомедова С.М.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;  
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,  
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

  
(подпись)

«26» 12 2016 г.

**Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:**  
**Директор МБОУ «Начальная школа – детский сад №52»**  
**Магомедова С.М.**

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы  
руководителя или иного должностного лица организации;  
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,  
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

  
(подпись)

«26» 12 2016 г.

**Вывод по результатам обследования:**

**Объект соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности**

**Обследование проводил:**

Начальник ОНД и ПР №1 по г. Махачкала  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

**майор внутренней службы**

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

М.Б. Магомедов

«26» 12 2016 г.

М.Л.П.\*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Магамедова Сунбахар Мурадовна

Действителен с 04.07.2021 по 04.07.2022